

# Nieuwe bestrating Langestraat Alkmaar Cultuurhistorie als inspiratiebron



Fotobijlage bij Advies Historische Vereniging Alkmaar inzake de herbestrating van de Langestraat


## Fotobijlage bij Advies inzake herbestrating van de Langestraat in Alkmaar



Foto 1 Tekening van J.A. Crescent van rond 1800. De huizen aan de Langestraat hadden stoepen en de bestrating bestond uit een middenbaan van kasseien (kinderhoofdjes) en tussen de middenbaan en de stoepen was er een strook met gebakken klinkers.



Foto 2 De Langestraat gezien vanaf de Mient in ca 1890. De bestrating is in bijna 100 jaar tijd niet gewijzigd



*Foto 3 situatie in 1910. De rails is aangelegd in de kasseienstrook*



*Foto 4 In 1926 kreeg de Langestraat een rijweg van asfalt en een breed trottoir van betontegels waarbij de stoepen per pand geruimd zijn.*



Foto 5 De eerste bestrating van de Langestraat als wandelpromenade vanaf 1980



Foto 6 De keitjes bestrating van de 80er jaren had op sommige plaatst verbijzonderingen door kleuren en legpatroon



Foto 7 Verbijzonderingen in de bestrating bij zijstraten zoals hier bij de Pastoorsteeg ca 1985



Foto 8 Bestrating met een middenstrook van tegels die er 1996 tot ca 2015 heeft gelegen



Foto 9 Ook bij de tegelbestrating waren er op enkele plekken zoals bij zijstraten verbijzonderingen in het bestratingspatroon



Foto 10 de huidige sierbestrating zoals die in 2016 is aangelegd met natuursteen tegels van 20 x 40 cm.



Foto 11 Voorbeeld metalen tegel met lichtbeelden van de "Walk of History"



Foto 12: Elke tegel (40x40 cm) van de Walk of History heeft een thema en er staat klein vermeld wie de schenker was (crowdfunding actie).



Foto 13 Straatklinkers volgens richtlijn 'Alkmaars genuanceerd'; met bestaande klinkers is dat prima, maar bij nieuwe stenen zijn de kleunen te contrastrijk waardoor verrommeling van het straatbeeld ontstaat.



Foto 14. Bij de Koorstraat is geen genuanceerde bestrating aangebracht maar is het verschil tussen gele en rode steen gebruikt om de doorgaande rijweg te markeren; goed aansluitend op de sierbestrating rond de Grote Kerk



Foto 15 voorbeeld bestrating in beschermd stadsgezicht Zwolle



Foto 16 voorbeeld bestrating in beschermd stadsgezicht Dordrecht




Foto 17 voorbeeld bestrating in beschermd stadsgezicht Leeuwarden



Foto 18 voorbeeld bestrating in beschermd stadsgezicht Bergen op Zoom



Foto 19 Hardstenen stoep bij Huize De Dieu. Tussen de en klinkerbestrating in visgraadverband en de middenbaan ligt een kolk voor regenwater met hardstenen tegels van 40x 40 cm



Foto 20 en 21 Hardstenen stoepen bij het stadhuis



Foto 22 Bankjes op de klinkerbestrating strook voor het stadhuis en een afvalbak met historische foto's

Historische foto's: Beeldbank Regionaal Archief Alkmaar  
actuele foto's: Henk de Visser